SOUŘADNICE JTSK RYBNÍK CIKÁN - NÁDRŽ		
Č.BODU	Y	X
1	640790.9298	1046812.3898
2	640759.2926	1046822.2928
3	640727.4917	1046832.2244
4	640692.9073	1046838.1559
5	640666.3324	1046842.6404
6	640641.1102	1046846.8966
7	640628.1956	1046849.0756
8	640609.2137	1046847.4944
9	640583.2298	1046845.3298
10	640559.0599	1046843.3164
11	640523.8031	1046840.3753

SOUŘADNICE JTSK RYBNÍK CIKÁN - HRÁZ		
Č.BODU	Y	X
1	640776.7050	1046724.3000
2	640780.4741	1046736.9854
3	640785.9283	1046753.7078
4	640792.7093	1046772.4844
5	640800.7787	1046795.5721
6	640813.3736	1046833.4165
7	640821.4033	1046858.8506
8	640830.4967	1046889.0734
9	640834.7421	1046903.7612
10	640839.6407	1046921.2165

640850.00

DOČASNÝ SJEZD Z PANELŮ
22 KS PANELŮ 3x1x0,15 m

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ODVODNĚNÍ DN 400 ČERPÁNÍM
PŘÍPADNĚ SHYBKOU

PO ODTĚŽENÍ SEDIMENTŮ BUDE KORUNA HRÁZE
V MÍSTECH POŠKOZNÍ DOSYPÁNA NA KÓTU 244,00 MN.M.

OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO SVAHU HRÁZE
KAMENNÝ ZÁHOZ DO 40 kg
Z LOMOVÉHO KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE
ÚPRAVA SKLONU NA 1:2

NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ DL. 6M

SO-01
ODBAHNĚNÍ

SO-02
OPRAVA NÁDRŽE

SO-03
POŽERÁK

SO-04
PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ
KÁDIŠTĚ

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
PRO REALIZACI ODTĚŽENÍ SEDIMENTŮ

H_{100} =243.99

$H_{normální}$ =242.30

Rybník Cikán

LITORÁLNÍ PÁSMO 4553m²

BEZZÁSAHOVÉ LITORÁLNÍ PÁSMO 4057m²
ODTĚŽENÍ SEDIMENTŮ NEBUDE PROVÁDĚNO
PŘÍRODNĚ ČLENITÉ DNO S TŮNĚMI BUDE
PONECHANO BEZ JAKÉHOKOLI ZÁSAHU
ZÁKAZ VJÍŽDĚNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE

SMĚR ODVOZU SEDIMENTU

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- NAVRŽENÁ OPATŘENÍ
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- SMĚR PŘÍSTUPU MECHANIZACE
- SJEZD DO RYBNÍKA
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE - NÁDRŽ
- VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE - HRÁZ
- LITORÁLNÍ PÁSMO 4553m²
- LITORÁLNÍ PÁSMO 4057m² BEZZÁSAHOVÁ ZÓNA

Měřítko : 1 : 500

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES Příloha č. C.2.